



Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI S.Nicolò

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°3_____

DELLA SEDUTA DEL__27/03/2019_____

Componenti

		Presenti
1)Gamberoni enrico	Presidente	presente _____
2)Giori Marco	Vicepresidente	assente _____
3)Ferrari Anna	Segretario	presente_____
4)Balduzzi Cristiano	Componente	assente_____
5)Franceschi Graziano	Componente	presente_____
6)Orlandini Paolo	Componente	presente_____
7)Camerani Filippo	Componente	presente_____

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente

E' incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna

Alle ore 20:30 il presidente, constatato che il numero dei componenti è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

Si giustifica l'assenza di Giori Marco e Balduzzi Cristiano.

Il presidente inizia la seduta informando il consiglio che l'orario d'inizio delle successive sedute verra' mutato rispetto alle sedute precedenti e fissato per le ore 21:00.

- 1)Cavalcavia ss16 su sp37
- 2) Albero adiacente Piazza Abbazia
- 3) Albero sp37
- 4)Buco Via Curiona, Viale Zenzalino
- 5) Cassonetti colmi Strada del Po di Primaro
- 6)Diga scolo Strada della Botte
- 7)Varie ed eventuali

Esauriti i punti dell'ordine del giorno alle ore 22.00 si dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 1

Il tratto di strada che dalla sp 37 imbocca la ss16 verso Argenta, adiacente al cavalcavia, e' in una situazione pietosa e pericolosa. Con l'entrata degli autocarri che provengono da Voghiera e svoltano in quel tratto di strada per immettersi sulla ss16, la carreggiata e' sprofondata. Si chiede quindi all'amministrazione comunale che faccia pressione verso l'ANAS(perche' detto svicolo e' in gestione all'ANAS) affinche' riqualifichi detto tratto e lo metta in sicurezza.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 2

L'albero posto sulla Via Nazionale all'incrocio con piazza dell'Abbazia pregiudica la sicurezza a coloro che escono con le auto da tale Piazza, in quanto per vedere meglio devono immettersi sulla detta via. Si chiede quindi di trovare una soluzione a questo inconveniente.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 3

Segnaliamo le condizioni precarie nonche' pericolose di un albero situato presso sp37(pressappoco altezza del numero civico 4). Suddetto albero posto esattamente sopra un "pontino" ricadrebbe pericolosamente sulla detta strada. Il rischio deriva dalla possibilita' che il maltempo possa provocare la caduta definitiva di questo albero, causando incidenti o disagi agli automobilisti.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 4

Segnaliamo la presenza di un buco formatosi appena prima dell'incrocio fra Via Curiona e Viale Zenzalino. Suddetta situazione risulta pericolosa per gli automobilisti oltre all'eventualita' di poter causare danni ai vari mezzi di trasporto.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 5

Evidenziamo una spiacevole situazione creatasi presso l'area ecologica di Strada del Po di Primaro all'incrocio con Via Nazionale. Siamo in presenza di cassonetti colmi e di materiale mal riposto al proprio interno. Notiamo infatti contenitori di plastica nel cassonetto della carta e viceversa. Chiediamo quindi che siano effettuati maggiori controlli (se possibile) in suddetta area.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo'

Allegato al VERBALE N° 3 DEL 27/03/2019

SEGNALAZIONE N. 6

**Segnaliamo la formazione di una diga, presso lo scolo
adiacente alla Strada della Botte, causa polistirolo e
sporcizia varia. Suddetta condizione non permette il
normale flusso dell'acqua, perciò richiediamo un
intervento.**